## Spinelli Lexus Lachine



210 boul. Montreal-Toronto Montreal H8S 1B8

1 581 703-8568

## Marque / Modèle Honda Fit EXL NAVI CUIR TOIT ... Odomètre indiqué / réel\* **Année** 2016 115 696 km **Transmission Traction** traction avant Carburant Moteur 4 cyl. régulier Numéro de série Numéro d'inventaire L3869A



## **ÉQUIPEMENTS**

**PRIX DE VENTE** 

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Phares anti-brouillard, Coussin gonflable pour le passager, Coussins gonflables latéraux, Antipatinage, Détecteur de pluie, Toit ouvrant, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur DC, Lecteur MP3, Sièges arrière escamotables, Dossier Arrière divisé, Tachymètre, Caméra de recul, Régulateur de température, Sièges cuir, Siège banc séparé, Ordinateur de bord, Démarrage sans clé, Commandes audio au volant, Port USB, Essuie-glaces automatiques, Essuie-glace arrière

16 993 \$

Taxes en sus.

## Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

|  | Catégorie  |
|--|--|
| Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées<br>au contrat de garantie, cette automobile comporte une :<br>Garantie légale : C - 1 mois - 1700 KM | Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint  A |
| Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires  |  |
| Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.   |  |
| S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.   |  |
| Réparations facultatives   |  |
| Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :   |  |
|  |  |

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date : \_\_\_\_\_Signature : \_\_\_\_\_



No. étiquette : 8342990