



# Spinelli Lexus Lachine

210 boul. Montreal-Toronto  
Montreal  
H8S 1B8

# 1 581 703-8568

## Marque / Modèle

Lexus Is 300 F SPORT 2 AWD ...

Année

Odomètre indiqué / réel\*

2021

86 777 km

Transmission

Traction

automatique

traction intégrale

Moteur

Carburant

6 cyl.

régulier

Numéro de série

Numéro d'inventaire

L3906



## ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Portes coulissantes automatiques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédévrouillage, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Coussins gonflables latéraux, Antipatinage, Détecteur de pluie, Vitres teintées, Toit ouvrant, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur DC, Lecteur MP3, Sièges arrière escamotables, Dossier Arrière divisé, Tachymètre, Caméra de recul, Régulateur de température, Sièges cuir, Siège banc séparé, Système surveillance pression des pneus, Tapis de sol avant, Ordinateur de bord, Démarrage sans clé, Commandes audio au volant, Port USB, Essuie-glaces automatiques

## PRIX DE VENTE

# 36 993 \$

Taxes en sus.

### Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile

Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

## Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Garantie légale : B - 3 mois - 5000 KM

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A  6 mois ou 10 000 km    B  3 mois ou 5 000 km    C  1 mois ou 1 700 km

D  Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)    E  Aucune garantie

## Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

## Commentaires

## Réparations facultatives

Les défauts suivants ont été notés sur cette automobile et pourront être effectués au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

autoExpert.ca

No. étiquette : 8364305